




BUZDOLABI AŐI YERLEŐİM ŐEMASI



- 1 - Buzdolabı kapaĐında ısı izlem çizelgesi bulundurunuz.
- 2 - Buzdolabı ısısının + 2 ° C ile + 8 ° C arasında, özellikle + 4 ° C 'de korumalısınız.
- 3 - Buzluktaki karlanma 0,5 cm'yi gecmemelidir.
- 4 - Buzdolabının gereksiz aŐılmasını önlemek için, kilit altına alınız.
- 5 - Hava sirkülasyonu için aŐıları aralıklı diziniz.